











演习准备	主题： 2021 Q1 沸石转轮天然气泄漏救灾演练		组织架构：		
	性质： 气体泄漏		事故指挥官： 孙景艳 救灾组组长： 刘厚镇		
	时间： 2021-3-24 14:40-15:30		9 2.7		
	部门： 动力设施部				
	目的及目标： 熟悉意外事件处理流程，巩固 ERT 人员紧急应变能力以及加强多部门合作				
上次演习回顾（演习不足改善）： 1、搜寻组组长 SCBA 面罩未收紧，演习过程噪音较大，事故救灾完成后，未提及现场的烟气处理情况以及烟感的复位情况；					
演习过程	指挥官工作分配	ERT 人员着装	现场搜寻	现场救灾	演习总结
					
	指挥官点评：（完成演习评定标准后）				
	演习整体流畅，能达到预期效果				
	点评人签名： 孙景艳 日期： 2021-3-24				
演习评定	工安组 ERC 点评：（完成演习评定标准后）				
	※ 事故指挥官指挥得当，指挥救灾行动正确较快，现场分组及救灾流程较明确； ※ 救灾组组长到达 SB2F 设立临时指挥所，个别组长在角色扮演上，汇报对象有些不清； ※ 演习整体考虑较为全面、充分，人员配合度高，演习整体状况较好。				
	点评人签名： 徐清华 日期： 2021-3-24				

演 习 准 备	主题： 2021Q3 化学品码头化学品泄漏救灾演 习		组织架构：		
	性质：化学品泄漏		事故指挥官：孙景艳 救灾组组长：蒋玲红		
	时间：2021-9-9 15:00-15:30		f2.7		
	部门：动力设施部				
	目的及目标：熟悉意外事件处理流程，巩固 ERT 人员紧急应变能力以及加强多部门合作				
上次演习回顾（演习不足改善）： 1、个别组长在角色扮演上，汇报对象有些不清；					
演 习 过 程	指挥官工作分配	ERT 人员着装	隔离管制	现场救灾	演习总结
					
	指挥官点评：（完成演习评定标准后）				
	演习整体流畅，能达到预期效果				
	点评人签名：孙景艳 日期：2021-9-9				
演 习 评 定	工安组 ERC 点评：（完成演习评定标准后）				
	※ 事故指挥官指挥得当，指挥救灾行动正确较快，现场分组及救灾流程较明确； ※ 救灾组组长到达 SB1F 按照当天的风向正确设立临时指挥所，抢救组、搜寻组及时反馈现场状况，但个别组员 C 级防化服裤脚未包裹鞋帮，演习结束后未提及脱卸的防护服处置情况； ※ 演习过程整体考虑较为全面、充分，人员配合度高，演习整体状况较好。				
	点评人签名：徐清华 日期：2021-9-9				

演 习 准 备	主题： 2021Q3 化学品码头化学品泄漏救灾演 习		组织架构：		
	性质：化学品泄漏		事故指挥官：孙景艳 救灾组组长：蒋玲红		
	时间：2021-9-9 15:00-15:30		f2.7		
	部门：动力设施部				
	目的及目标：熟悉意外事件处理流程，巩固 ERT 人员紧急应变能力以及加强多部门合作				
上次演习回顾（演习不足改善）： 1、个别组长在角色扮演上，汇报对象有些不清；					
演 习 过 程	指挥官工作分配	ERT 人员着装	隔离管制	现场救灾	演习总结
					
	指挥官点评：（完成演习评定标准后）				
	演习整体流畅，能达到预期效果				
	点评人签名：孙景艳 日期：2021-9-9				
演 习 评 定	工安组 ERC 点评：（完成演习评定标准后）				
	<ul style="list-style-type: none"> ※ 事故指挥官指挥得当，指挥救灾行动正确较快，现场分组及救灾流程较明确； ※ 救灾组组长到达 SB1F 按照当天的风向正确设立临时指挥所，抢救组、搜寻组及时反馈现场状况，但个别组员 C 级防化服裤脚未包裹鞋帮，演习结束后未提及脱卸的防护服处置情况； ※ 演习过程整体考虑较为全面、充分，人员配合度高，演习整体状况较好。 				
	点评人签名：徐清华 日期：2021-9-9				

演习准备	主题：2021 Q4 扩散部 BIHE03 BF3 泄漏演习		组织架构：		
	性质： 气体泄漏		事故指挥官：刘理想 救灾组组长：潘建榕		
	时间：12月22日 13:50-14:30		94.7		
	部门：DIFF				
	目的及目标：熟悉意外事件处理流程，巩固 ERT 人员紧急应变能力以及加强多部门合作				
上次演习回顾（演习不足改善）： 1、演习过程个别人员喉麦使用不够熟练，需加强，支援组在演习过程中应将厂商清出事故区域					
演习过程	指挥官工作分配	穿戴应急装备	现场搜寻	现场救灾	演习总结
					
演习评定	指挥官点评：（完成演习评定标准后） 演习整体流畅，能达到预期效果 <div style="text-align: right;">点评人签名：刘理想 日期：2021-12-22</div>				
	工安组 ERC 点评：（完成演习评定标准后） ※ 事故指挥官对现场气体泄漏相关危害评估正确，正确划分管制区域冷、热、暖区，并及时疏散热区、暖区非相关人员； ※ 指挥官指挥得当，指挥救灾行动正确较快，ERT 成员个别人员 PPE 穿戴较不熟练，需加强 ※ 演习整体考虑较为全面、充分，演习整体状况较好，有按照实际情况进行演习。 <div style="text-align: right;">点评人签名：赵泷 日期：2021-12-22</div>				